

Управление образования города Ростова-на-Дону
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
 Ростова-на-Дону «Детский сад № 293»**
 (МБДОУ № 293)

Коммунистический пр., дом 37/2,
 Ростов-на-Дону, 344091
 ОКПО 35587036,
 ИНН/КПП 6168099061/616801001

тел./факс (863)222-04-97
 тел.(863)310-97-17
 E-mail: ds293@mail.ru

На основании распоряжения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области № 8-21 от 28.02.2019 г. в МБДОУ № 293 проведена проверка. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности (Предписание № 8-21/1/1):

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. В ходе плановой / выездной проверки установлено, что 2014-2015 гг при проведении монтажных работ, электропроводка систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не была заменена на электропроводку соответствующую ГОСТ 31565-2012. При этом сама кабельная линия, состоящая помимо электропроводки, из кабеленесущих и крепежных элементов, а также монтажных коробок, замене, не подвергалась. Также в ходе проверки, не	Ст.51 ч.4, ст.82 ч2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	

	представлен к ознакомлению ряд документов, предусмотренных ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» в том числе исполнительная документация, которая составляется по окончанию ремонтных работ.			
2.	На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части.	(ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (ред.от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г № 390	28.02.2020	
3.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью (эвакуационного выхода) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери из групповой ячейки № 1(первый этаж) со ступенями и ограждениями.	(ст.51 п.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	28.02.2020	
4.	На объекте защиты, в нарушение п.А.4, таблицы 1 приложения А СП 5.13130.2009 отдельно стоящие помещение, используемое под складирование различного рода горючего материала и помещение охраны (сторожа) не защищены соответствующими автоматическими установками.	Ст.51 ч.4, Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
5.	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8	(п.20 Правила противопожарного Режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).	28.02.2020	

	Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Не представлен расчет категорийности).			
6.	На объекте защиты, в нарушение п.8 Таблицы А.4 СП 5.13130.2009 (ред. от 01.06.2011), электрощиты и электрошкафы объемом до 0,1 куб.м. (в том числе распределительные устройства), не защищены автономными установками пожаротушения (пиростикеры).	Ст.104 ч.1, Ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
7.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1 СП 1.13130.2009 ширина северо-западного лестничного марша, предназначенного для эвакуации людей менее-1,35м., а именно:-0,94м	Ст.51 ч.4, Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
8.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 5 на северо-западную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	Ст.51 ч.4, Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
9.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.3 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №5 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширина полотна наружной двери, а именно: 0,90 м.	Ст.51 ч.4, Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
10.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 5 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум.	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	

11.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 4 на северо-западную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	Ст.51 ч.4, Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
12.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 из групповой ячейки № 4 предназначенной для одновременного пребывания более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход.	Ст.51 ч.4, Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
13.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 4 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум.	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
14.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 из групповой ячейки № 3 предназначенной для одновременного пребывания более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход.	Ст.51 ч.4, Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
15.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 3 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум.	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
16.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от	28.02.2020	

	образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 2 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум.	10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
17.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1 СП 1.13130.2009 ширина северо-восточного лестничного марша, предназначенного для эвакуации людей менее-1,35м., а именно:-0,94м	Ст.51 ч.4, Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
18.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 2 на северо-восточную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
19.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 3 на северо-восточную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
20.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из вестибюля на северо-восточного эвакуационного выхода, менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	п.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
21.	На объекте защиты, в помещениях	ст. 134 п. 7 Федеральный закон от	28.02.2020	

<p>детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 1 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум.</p>	<p>22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>		
---	--	--	--